

## Palnik MatriX-Disk

---

Dotyczy typu:  
MDI

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że wymieniony produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw i rozporządzeń:

2011/65/UE	Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS II
2014/30/UE	Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/53/UE	RED
2014/35/UE	Dyrektywa w sprawie niskich napięć
2016/426/UE	Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych

### Zastosowane normy:

EN 300328 V2.1.1	EN 60730-1: 2016
EN 301489-1 V2.1.1	EN 60730-2-5: 2015
EN 301489-17 V2.2.1	EN 60730-2-9: 2010
EN 50491-5-2: 2010	EN 61000-3-2: 2014
EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011	EN 61000-3-3: 2013
EN 55014-2: 2015	EN 62233: 2008 +AC: 2008
EN 60335-1: 2012 +AC: 2014 +A11: 2014 +A13: 2017	EN 676: 2003 +A2: 2008
EN 60335-2-102: 2016	EN 676: 2016

Zgodnie z przepisami wymienionych dyrektyw produkt ten został oznakowany symbolem **CE-0085**.

Allendorf, 14.05.2019

Viessmann Werke GmbH & Co. KG



z up. Reiner Jansen  
Kierownik działu strategicznego zarządzania jakością

Viessmann Sp. z o.o.  
ul. Gen. Ziętki 126  
41 - 400 Mysłowice  
tel.: (801) 0801 24  
(32) 22 20 330  
mail: [serwis@viessmann.pl](mailto:serwis@viessmann.pl)  
[www.viessmann.pl](http://www.viessmann.pl)

4765236